

## **SundDATEPS og fejlmeldinger**

SundDATEPS kan melde fejl ved installation og brug. Siden førsteudsendelsen (1998) er vi blevet bekendte med 5½ fejlmelding.

### ***Fejlmelding 1***

Den mest udbredte fejlmelding ses oftest kun for mandlige brugere! Det skyldes at vi mænd som hovedregel ikke læser vejledninger – og således heller ikke vejledningen i at starte programmet. Programmet skal startes som "administrator", se vejledning på [www.sundolitt.dk](http://www.sundolitt.dk) hvor programmet blev downloadet.

### ***Fejlmelding 2***

Hvis en ældre installation glemmes og ikke slettes inden geninstallation, vil programmet ikke fungere. Tidligere installationer skal slettes effektivt, inden fornyet download og installation kan foretages.

### ***Fejlmelding 3***

På trods af programmet benytter zippede filer for download, har der været eksempler på, at noget er "faldet af" under download. Prøv at afinstallere det nyligt downloadede og gentag download.

### ***Fejlmelding 4***

Fejlmeldinger kan skyldes konflikt med andet software. Enkelte geotekniske programmer har vist sig at kunne bidrage til denne konflikt.

### ***Fejlmelding 5***

Dæklag for armering må ikke ændres (selvom dialogboksen gør det muligt). Dæklag følger i programmet forventning til revnevidder. Dæklagstykkelse kan ændres (uden indflydelse på den valgte revnevidde) ved at ændre på betonpladens tykkelse. Således kan armeringen eksempelvis placeres i midte plade.

### ***"Den halve fejl"***

Microsoft Vista – ingen ting virker (virkede) på Vista. Er man så uheldig at fortsat lide under Vista som styresystem på sin PC, er der desværre ikke noget at gøre.

Ved fejlmelding prøv afhjælpning med ovennævnte prioriterede rækkefølge.